

به دلایل امنیتی:

## باتری‌های مک بوک اپل را تعویض کنید

شرکت اپل باتری‌های محصول مک بوک‌های تولید شده بین سپتامبر ۲۰۱۵ و فوریه ۲۰۱۷ را به علت خطر امنیتی از رده خارج کرده است.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، شرکت اپل طی یک فراخوان داوطلبانه اعلام کرده که باتری‌های برخی از مدل‌های ۱۵ اینچی که عمدتاً بین سپتامبر ۲۰۱۵ و فوریه ۲۰۱۷ فروخته شده است را تعویض کنند.

باتری درون این نوت بوک‌ها از نسل قبلی است که بیش از حد گرم شده و خطر ایمنی ایجاد می‌کنند. این شرکت اعلام کرد که این طرح تعویض شامل سایر مک بوک‌های ۱۵ اینچی یا سایر لپ‌تاپ‌های نمی‌شود.

از روی شماره سریال باتری می‌توان تعیین کرد که آیا باتری مورد نظر باید تعویض شود یا خیر. افرادی که دارای این نوع از مک بوک‌ها هستند باید شماره سریال سیستم خود را در برنامه وارد کنند.

اپل با ایجاد یک وبسایت به مشتریان خود جزئیات بیشتری را در مورد نحوه دریافت خدمات ارائه می‌دهد.

اپل اعلام کرده که در طرح تعمیر رایگان، مشکل سخت‌افزاری یکدست نبودن نور پس‌زمینه مک‌بوک پرو ۲۰۱۶ را نیز برطرف می‌کند. کاربران بسیاری با فلکس‌گیت، مشکل سخت‌افزاری مک بوک پرو اپل روبه‌رو هستند که باعث شد این شرکت خدمات رایگانی را برای تعمیر مشکل دستگاه‌های خود در نظر بگیرند. این طرح شامل مدل‌های ۱۳ اینچی مک بوک پرو سال ۲۰۱۶ می‌شود.

انتهای پیام /