

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران:

جزییات وقوع حادثه در نفتکش ایرانی: عملیات جستجو و نجات خدمه ادامه دارد/ علت حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران ضمن ابراز تأسف از حادثه برخورد یک فروند کشتی فله بر چینی با یک فروند کشتی تانکر با مالکیت خارجی تحت مدیریت این شرکت در شب گذشته گفت: در اثر این سانحه ۳۲ سرنشین این کشتی نفتکش مفقود شدند که عملیات امداد و نجات برای یافتن آنها ادامه داد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران، سیروس کیان ارثی امروز یکشنبه در تشریح این حادثه گفت: یک فروند کشتی فله بر چینی با یک فروند کشتی نفتکش سوئز مکس حامل میعانات گازی ساعت ۲۰ شب گذشته به وقت محلی در ۱۵۸ مایلی سواحل شرقی چین برخورد کرد که در اثر این حادثه دچار حریق شد و آتش گرفت.

او با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه، کمیته ویژه اضطراری با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش ایران در محل این شرکت در تهران تشکیل و اطلاع رسانی های لازم به سازمان های ذیربط دریانوردی و امداد و نجات بین المللی انجام شد گفت: مقامات دفتر شرکت ملی نفتکش در چین با حضور در سازمان امداد و نجات شانگهای و شرکت های، هماهنگی های لازم را به منظور اعزام سریع کشتی های تجسس و نجات و عملیات امداد از طریق دریا و هوا انجام دادند همچنین دو فروند از نفتکش های تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران عبوری از منطقه نیز سریعاً به منظور الحاق به تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

کیان ارثی اضافه کرد: کمیته اضطراری مستقر در شرکت ملی نفتکش ایران ضمن بررسی اخبار و اطلاعات دریافتی از منابع مسئول در محل، نسبت به اطلاع رسانی به خانواده دریانوردان، وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط و موسسات بیمه اقدام نموده همچنین با کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای نیز هماهنگی های لازم به منظور تسریع و کمک در عملیات امداد و نجات به عمل آمده است.

او با بیان اینکه این کشتی که به مقصد کره جنوبی در حال حرکت بود ۳۲ سرنشین شامل ۳۰ ایرانی و ۲ نفر بنگلادشی داشته است گفت: کلیه پرسنل این کشتی در اثر این حادثه مفقود شده اند که تلاش ها برای پیدا کردن و نجات آنها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران ادامه داد: علت حادثه و همچنین میزان خسارت وارده در دست بررسی است.